



UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO
DATOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2012

IMPLEMENTACION DE SALAS DE REUNION, SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES, IGSS		
ACTIVIDAD	AVANCE	FACTOR DE ÉXITO
TRABAJOS PRELIMINARES	100%	se realizaron trabajos de desmontaje de tabiques y ventaneria, cielo falso, puertas, piso, instalaciones electricas.
TABICACION	100%	instalacion de tabiques de tablayeso, incluyendo cenefas y otros elementos de tablayeso.
INSTALACION ELECTRICA	100%	instalacion de una nueva red de instalacion electrica de iluminacion y fuerza.
CIELO FALSO	100%	instalacion de cielo falso de fibramineral con estructura de aluminio esmaltado color blanco.
INSTALACION DE DATOS	100%	instalacion de red y tomas para datos o computo .
PISO	100%	instalacion de piso tipo cerámico
VENTANERIA	100%	instalacion de ventaneria de aluminio negro y vidrio claro de diferentes espesores con acabados tipo pelicula polarizado.
PUERTAS	100%	puertas de vidrio y aluminio de diferentes tipos y medidas.
ACABADOS	100%	pintura en muros, tabiques, cenefas, columnas , etc.
OTROS TRABAJOS	100%	resanado de columnas, acondicionamiento de rampa, acondicionamiento de gradas, trabajos de herreria, construccion de jardinera, colocacion de
DIVISIONES ENTRE SALAS	100%	instalacion de p�anes m�viles corredizos.
MOBILIARIO	100%	elaboracion de muebles tipo gabinete, sillas, mesas de reunion, etc.
EQUIPO	100%	suministro e instalacion de equipo de proyeccion tipo ca�oneras.
TRABAJOS COMPLEMEN-TARIOS	100%	remozamiento de gradas (cambio de cielo falso, forro de huellas y contrahuellas, remozamiento de pasamanos, instalacion de l�mparas, pintura general, etc.)



UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO
DATOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2012

REMODELACION BAÑOS, COCINETA Y OFICINAS (SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS), SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES, IGSS		
ACTIVIDAD	AVANCE	FACTOR DE ÉXITO
TRABAJOS PRELIMINARES	100%	se realizaron trabajos de desmontaje de tabiques y ventaneria, cielo falso, puertas, piso, instalaciones electricas, demolicion de muros de mamposteria, fundicion de contrapiso de concreto.
TABICACION	100%	instalacion de tabiques de tablayeso, incluyendo cenefas y otros elementos de tablayeso.
INSTALACION ELECTRICA	100%	instalacion de una nueva red de instalacion electrica de iluminacion y fuerza.
CIELO FALSO	100%	instalacion de cielo falso de fibramineral con estructura de aluminio esmaltado color blanco.
INSTALACION ESPECIALES	100%	suministro e instalacion de equipo de extraccion de aire.
PISO	100%	instalacion de piso tipo cerámico
VENTANERIA	100%	instalacion de ventaneria de aluminio y vidrio claro de celosia.
PUERTAS	100%	puertas de madera de diferentes tipos y medidas.
ACABADOS	100%	pintura en muros, tabiques, cenefas, columnas , instalacion de azulejo.
OTROS TRABAJOS	100%	resanado de columnas, acondicionamiento de rampa, trabajos de herreria, colocacion de rotulos, etc.
ARTEFACTOS SANITARIOS	100%	suministro e instalacion de lavamanos, inodoros y mingitorios.
MOBILIARIO	100%	elaboracion de muebles tipo gabinete (fundidos y de madera); elaboracion de mueble para comedor.
OTROS EQUIPOS	100%	instalacion de sistema de aire acondicionado, suministro e instalacion de estufa electrica, microondas, triturador de desperdicios, etc.
ACCESORIOS	100%	instalacion de lamparas tipo "ojo de buey".
COMPLEMENTOS	100%	suministro e instalacion de espejos



UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO
DATOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2012

DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA, TERCER NIVEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES, IGSS		
ACTIVIDAD	AVANCE	FACTOR DE ÉXITO
TRABAJOS PRELIMINARES	100%	desmontaje de ventaneria existente (en mal estado)
INSTALACION	100%	suministro e instalacion de ventaneria .



UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO
DATOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2012

REMODELACION BAÑOS, (SUBGERENCIA DE PLANIFICACION), CUARTO NIVEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES, IGSS		
ACTIVIDAD	AVANCE	FACTOR DE ÉXITO
TRABAJOS PRELIMINARES	100%	se realizaron trabajos de desmontaje de cielo falso, puertas, piso, instalaciones electricas, demolicion de muros de mamposteria, fundicion de contrapiso de concreto.
TABICACION	100%	instalacion de tabiques de tablayeso.
INSTALACION ELECTRICA	100%	instalacion de una nueva red de instalacion electrica de iluminacion y fuerza, (incluyendo lamparas y tomacorrientes)
CIELO FALSO	100%	instalacion de cielo falso de fibramineral con estructura de aluminio esmaltado color blanco.
INSTALACION ESPECIALES	100%	suministro e instalacion de equipo de extraccion de aire (extractores de aire.
PISO	100%	instalacion de piso tipo cerámico
ACCESORIOS	100%	instalacion de lamparas tipo "ojo de buey".
PUERTAS	100%	puertas de madera de diferentes tipos y medidas.
ACABADOS	100%	pintura en muros, tabiques, instalacion de azulejo.
OTROS TRABAJOS	100%	colocacion de rotulos.
ARTEFACTOS SANITARIOS	100%	suministro e instalacion de lavamanos, inodoros y mingitorios.
COMPLEMENTOS	100%	suministro e instalacion de espejos